

Translations: Réparation de panneaux solaires - Vitre brisée/49/fr

- Les panneaux que nous avons récupérés montrent une performance assez faible par rapport aux valeurs nominales. Cela s'explique en partie par la vitre brisée, mais aussi par la perte de performance du panneau lié à sa durée de vie. La performance de notre panneau réparé est environ de 40% par rapport aux performances nominales.
- L'impact de notre réparation sur la performance du panneau est assez faible (colonne F). En effet les paramètres mesurés montrent une perte de performance en puissance en charge de 7% (100%-93%).



Le tableau complet des résultats de performance sont accessibles en ressource de ce tuto.