

Translations: Réparation de panneaux solaires - Vitre brisée/72/fr

- Après un mois d'exposition aux intempéries, le panneau est toujours étanche sur sa surface. Cependant, la jointure a travaillé et laissé passer de l'air entre le panneau et le film. De grandes bulles se sont formées, de la condensation est aussi visible.