

Translations: Dominik - module énergétique/56/fr

- Couper les systèmes de connexion concernés en laissant une marge de câble et dénuder les câbles concernés. **Image 6**
- Échanger les systèmes de connexion concernés.
- Souder les câbles à leur nouveau système de connexion associé. Vous trouverez un tutoriel ici : <https://www.youtube.com/watch?v=ZMP2PCKPAgk>
- Ajouter une gaine thermorétractable ou du scotch noir pour isoler la soudure et sécuriser le circuit.



Il sera parfois utile d'opérer cette méthode pour allonger des câbles trop petits.

Protocole de test