

Translations:Moteur Stirling/145/fr

Test du 12/07 négatif avec parabole de 40cm et réflecteur adhésif: le cylindre du piston est transparent et la chaleur des rayons solaires concentrés ne chauffe pas bien le cylindre. On peut pas démonter le cylindre pour y mettre de la paille de fer comme dans la vidéo de l'étape 1. Test demain avec collage de feuilles alu. Sinon il faudra trouver un moteur avec un cylindre métal.