

# Translations: Réparation de panneaux solaires - Vitre brisée/40/fr

---

1. Poser le panneau à plat
2. Optionnel : Rayer la surface afin de maximiser l'accroche résine, avec un papier à poncer taille 120
3. Dépoussiérer/dégraissier la surface du panneau avec un chiffon imbibé d'acétone
4. Réaliser le mélange résine / durcisseur selon dosages proposés plus-haut
5. Etaler le mélange résine / durcisseur sur la surface du panneau à l'aide d'une raclette
6. Vérifier que le mélange est bien étalé
7. Laisser sécher une journée