

Translations:Eolienne 200W/111/fr

- Vérifier, à l'aide d'un compas d'épaisseur, l'épaisseur à chaque section sur la ligne de 30%. Comparer les 3 pales et ajuster les plus épaisses si elles ne sont pas rigoureusement identiques.