

# Translations: Extrudeuse de filament 3D/55/fr

---

- Percer si-nécessaire des trous dans l'équerre de telle sorte que les trous soient co-axiaux avec les trous de la partie chauffante de la buse.