

Translations:Poelito - Poêle de masse semi-démontable/210/ru

Опалубку можно снимать через 12 часов после заливки. Это довольно трудоемкий этап.

- Используйте перчатки, чтобы не повредить руки о бетон, просунув их в отверстия.
- Удалите все, что доступно через отверстия, вручную или с помощью плоскогубцев.
- После того как все, что возможно, будет удалено, зажгите в отверстиях огонь, чтобы сжечь оставшийся материал и удалить его.

Использование метилового спирта облегчает сжигание снимаемых деталей, но будьте осторожны и не допускайте попадания спирта на огонь. После того как огонь разгорится, используйте небольшие сухие кусочки дерева для продолжения горения.