

Translations:Poelito - Poêle de masse semi-démontable/272/pt

A única manutenção que deve ser rotineiramente realizada é o esvaziamento das cinzas. Se o nível de cinzas for muito alto, ocorrerá um acúmulo de brasas, a ponto de bloquear a saída lateral em direção à zona da chama; isso resultará em uma parada emergencial, após uma grande produção de fumaça!