

# Translations: Réparation de panneaux solaires - Vitre brisée/28/fr

---

- Pour réaliser la mesure de courant en charge, il faut être en sélection ampèremètre, avoir le panneau connecté à un système en charge, et mesurer la courant en série de la borne + du panneau.